



TRUNG TÂM GIÁO DỤC THIÊN NHIÊN

Thông tin về Thiên nhiên và Bảo tồn

Nguồn: Công an nhân dân

Số: 1202 Ngày: 10/11/08

VỀ VIỆC VI PHẠM TẠI KCN SÀI ĐỒNG B (HÀ NỘI):

14 năm xả thẳng nước thải chưa qua xử lý ra môi trường

Ngày 7-11, Đội 3-1, Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT), Công an TP Hà Nội cho biết: Phòng CSMT vừa phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường (TNMT) quận Long Biên, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động khai thác sử dụng nguồn nước và xả nước thải tại Khu công nghiệp (KCN) Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Quá trình kiểm tra phát hiện, từ khi đi vào hoạt động năm 1994 đến nay, KCN này không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, hàng nghìn mét khối nước chưa qua xử lý hàng ngày được thải trực tiếp ra môi trường.

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 2-2008, các chỉ số ô nhiễm nước thải của KCN Sài Đồng B đã được Bộ TNMT công bố, theo số liệu này, ô nhiễm nước thải tại đây đã ở mức báo động. Theo Cục Bảo vệ môi trường, so sánh với tiêu chuẩn Việt Nam 5945-2005 cho thấy, tất cả các thông số ô nhiễm đều vượt tiêu chuẩn, do đó nước kênh Cầu Bấy- nơi đón nhận nước thải KCN Sài Đồng B luôn bốc mùi hôi thối. Theo phân tích, Bộ TNMT khẳng định, nước kênh Cầu Bấy bị ô nhiễm nặng, có màu đen, bốc mùi hôi thối... Cũng theo số liệu của Bộ TNMT, mỗi ngày KCN Sài Đồng B thải ra môi trường từ 2.000m³ - dưới 5.000m³ nước thải chưa qua xử lý... Với thành phần nước thải vượt nhiều lần tiêu chuẩn, 14 năm

nay, KCN Sài Đồng B đang "đầu độc" hệ thống kênh rạch, sông ngòi, thậm chí với hàm lượng Coliform vượt quá tiêu chuẩn 1.100 lần tiêu chuẩn cho phép.

Tại buổi làm việc với Phòng CSMT, Công an TP Hà Nội, đại diện Công ty Điện tử Hanel - chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng tại KCN Sài Đồng B cho biết: KCN hiện có 27 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, sản xuất dịch vụ hàng công nghiệp và các mặt hàng tiêu dùng. Đại diện Công ty Hanel thừa nhận, KCN Sài Đồng B chưa có hệ thống xử lý nước thải, hiện các doanh nghiệp tự xả thải vào hệ thống cống chung, chỉ có một số ít doanh nghiệp có hệ thống xử lý nước thải. Trước những vi phạm trên, trao đổi với phóng viên chiều 7-11, Trung tá Phan Tiến Dũng, Đội 3-1, Phòng CSMT khẳng định: Những ngày tới, lực lượng CSMT sẽ tới kiểm tra, làm việc cụ thể với từng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong KCN Sài Đồng B, về việc chấp hành các quy định bảo vệ môi trường, những cơ sở nào vi phạm sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý. Giải thích vì sao từ khi đi vào hoạt động đến nay, KCN không xây dựng hệ thống xử lý nước thải? Đại diện chủ đầu tư - Công ty Điện tử Hanel cho biết: Khó khăn của chủ đầu tư là mặt bằng thi công trạm xử lý, lâu nay công ty đã tích cực triển khai nhưng chưa có kết quả?!

GIANG VÂN